

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ детский сад №7 «Радуга»
Е.Ю. Могильницкая
Приказ от 14.01.2021 года № 25 - оД



Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности ОСИ N 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 «Радуга» Кулундинского района Алтайского края;
МБДОУ детский сад № 7 «Радуга» Кулундинского района Алтайского края.

1.2. Адрес объекта:

Юридический: 658920, Алтайский край, Кулундинский район, с. Кулунда, ул. Ленина 2

Фактический: 658920, Алтайский край, Кулундинский район, с. Кулунда, ул. Ленина 2

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 3467,3 кв.м

- часть здания - этажей (или на - этаже), кв. м.

1.4. Год постройки здания 2013, последнего капитального ремонта -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2022 г., капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 «Радуга» Кулундинского района Алтайского края;

МБДОУ детский сад №7 «Радуга» Кулундинского района Алтайского края.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

индекс 658920, Алтайский край, Кулундинский район, с. Кулунда, ул. Ленина, 2

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление

1.9. Форма собственности государственная

1.10. Территориальная принадлежность муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование)

Комитет по образованию и делам молодежи администрации Кулундинского района Алтайского края

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

индекс 658920, Алтайский край, Кулундинский район, с. Кулунда, ул. Советская, 24.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности образование

2.2 Виды оказываемых услуг образовательная деятельность по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:

передвигающиеся на коляске - 0

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 0

нарушениями зрения - 0

нарушениями слуха - 0

нарушениями умственного развития - 2

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) **201**, вместимость, пропускная способность **201**

2.7. Участие в исполнении ИПР ребёнка – инвалида : **да**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: **автобус маршрут №1, №2 (остановка Стадион Локомотив),**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **200 - 250 м**

3.2.2. время движения (пешком) **3-5 мин**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **да**,

3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые;**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет**, их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	А
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Не нуждается

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

Заведующий МБДОУ детский сад №7 «Радуга»

Е.Ю. Мобильницкая
детский сад №7
"Радуга" № 83856629577

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



Приложение 1
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
Анкета к паспорту доступности ОСИ N 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 «Радуга» Кулундинского района Алтайского края, МБДОУ детский сад №7 «Радуга» Кулундинского района Алтайского края.

1.2. Адрес объекта

Юридический: 658920, Алтайский край, Кулундинский район, с. Кулунда, ул. Ленина 2
Фактический: 658920, Алтайский край, Кулундинский район, с. Кулунда, ул. Советская 43

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этаж, 525,1 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1934, последнего капитального ремонта 2001 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022, капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 «Радуга» Кулундинского района Алтайского края
МБДОУ детский сад №7 «Радуга» Кулундинского района Алтайского края .

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

индекс 658920, Алтайский край, Кулундинский район, с. Кулунда, ул. Ленина 2

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление

1.9. Форма собственности государственная

1.10. Территориальная принадлежность муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование)

Комитет по образованию и делам молодежи администрации Кулундинского района Алтайского края

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты

индекс 658920, Алтайский край, Кулундинский район, с. Кулунда, ул. Советская, 24.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности образование

2.2 Виды оказываемых услуг образовательная деятельность по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: передвигающиеся на коляске - 0

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 0

нарушениями зрения - 0

нарушениями слуха - 0

нарушениями умственного развития - 0

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 104, вместимость, пропускная способность 104.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта автобус

маршрут №1, №2 (остановка Районный суд, Администрация)наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **200 м**3.2.2 время движения (пешком) **2-4 мин**3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **нет**3.2.4 Перекрестки: **регулируемые**3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом **СП 35-101-2001**

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Ремонт капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Не нуждается

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

Приложение 2
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
Анкета к паспорту доступности ОСИ N 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 «Радуга» Кулундинского района Алтайского края, МБДОУ детский сад №7 «Радуга» Кулундинского района Алтайского края.

1.2. Адрес объекта
Юридический: 658920, Алтайский край, Кулундинский район, с. Кулунда, ул. Ленина 2
Фактический: 658920, Алтайский край, Кулундинский район, с. Кулунда, ул. Промышленная, 19

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этаж, 2061,1 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1985, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022, капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 «Радуга» Кулундинского района Алтайского края МБДОУ детский сад №7 «Радуга» Кулундинского района Алтайского края .

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)
индекс 658920, Алтайский край, Кулундинский район, с. Кулунда, ул. Ленина 2

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление

1.9. Форма собственности государственная

1.10. Территориальная принадлежность муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование)

Комитет по образованию и делам молодежи администрации Кулундинского района Алтайского края

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты
индекс 658920, Алтайский край, Кулундинский район, с. Кулунда, ул. Советская, 24.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности образование

2.2 Виды оказываемых услуг образовательная деятельность по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: передвигающиеся на коляске - 0

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 0

нарушениями зрения - 0

нарушениями слуха - 0

нарушениями умственного развития - 0

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 136, вместимость, пропускная способность 170.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта автобус

маршрут №2 (остановка Победа)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **300 м**

3.2.2 время движения (пешком) **3-5 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **нет**

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом **СП 35-101-2001**

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Ремонт капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Не нуждается

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

Приложение 3
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
Анкета к паспорту доступности ОСИ N1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 «Радуга» Кулундинского района Алтайского края, МБДОУ детский сад №7 «Радуга» Кулундинского района Алтайского края.

1.2. Адрес объекта

Юридический: 658920, Алтайский край, Кулундинский район, с. Кулунда, ул. Ленина 2
Фактический: 658920, Алтайский край, Кулундинский район, с. Кулунда, ул. 50 лет СССР, 13

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этаж, 825,5 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1964, последнего капитального ремонта 2007 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022, капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 «Радуга» Кулундинского района Алтайского края МБДОУ детский сад №7 «Радуга» Кулундинского района Алтайского края .

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

индекс 658920, Алтайский край, Кулундинский район, с. Кулунда, ул. Ленина 2

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление

1.9. Форма собственности государственная

1.10. Территориальная принадлежность муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование)

Комитет по образованию и делам молодежи администрации Кулундинского района Алтайского края

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты

индекс 658920, Алтайский край, Кулундинский район, с. Кулунда, ул. Советская, 24.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности образование

2.2 Виды оказываемых услуг образовательная деятельность по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:

передвигающиеся на коляске - 0

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 0

нарушениями зрения - 0

нарушениями слуха - 0

нарушениями умственного развития - 0

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 86, вместимость, пропускная способность 86.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта автобус маршрут №1, №2 (остановка Больница, ЦРБ))

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м

3.2.2 время движения (пешком) 3-5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет

3.2.4 Перекрестки: регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом **СП 35-101-2001**

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Ремонт капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Не нуждается

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

Приложение 4
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
Анкета к паспорту доступности ОСИ N 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 «Радуга» Кулундинского района Алтайского края, МБДОУ детский сад №7 «Радуга» Кулундинского района Алтайского края.

1.2. Адрес объекта
Юридический: 658920, Алтайский край, Кулундинский район, с. Кулунда, ул. Ленина 2
Фактический: 658920, Алтайский край, Кулундинский район, с. Кулунда, ул. Дружбы 33

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этаж, 1055,4 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1989, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022, капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 «Радуга» Кулундинского района Алтайского края МБДОУ детский сад №7 «Радуга» Кулундинского района Алтайского края .

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)
индекс 658920, Алтайский край, Кулундинский район, с. Кулунда, ул. Ленина 2

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление

1.9. Форма собственности государственная

1.10. Территориальная принадлежность муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование)

Комитет по образованию и делам молодежи администрации Кулундинского района Алтайского края

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты
индекс 658920, Алтайский край, Кулундинский район, с. Кулунда, ул. Советская, 24.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности образование

2.2 Виды оказываемых услуг образовательная деятельность по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: передвигающиеся на коляске - 0

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 0

нарушениями зрения - 0

нарушениями слуха - 0

нарушениями умственного развития - 0

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 133, вместимость, пропускная способность 133.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта автобус

маршрут №1, №2 (остановка Универмаг)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **800 м**

3.2.2 время движения (пешком) **7-8 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **нет**

3.2.4 Перекрестки: **регулируемые**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом **СП 35-101-2001**

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Ремонт капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Не нуждается

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

Приложение 5
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
Анкета к паспорту доступности ОСИ N 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 «Радуга» Кулундинского района Алтайского края, МБДОУ детский сад №7 «Радуга» Кулундинского района Алтайского края.

1.2. Адрес объекта
Юридический: 658920, Алтайский край, Кулундинский район, с. Кулунда, ул. Ленина 2
Фактический: 658920, Алтайский край, Кулундинский район, с. Кулунда, ул. Целинная 77

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 752,9 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1983, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022, капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 «Радуга» Кулундинского района Алтайского края МБДОУ детский сад №7 «Радуга» Кулундинского района Алтайского края .

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)
индекс 658920, Алтайский край, Кулундинский район, с. Кулунда, ул. Ленина 2

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление

1.9. Форма собственности государственная

1.10. Территориальная принадлежность муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование)

Комитет по образованию и делам молодежи администрации Кулундинского района Алтайского края

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты
индекс 658920, Алтайский край, Кулундинский район, с. Кулунда, ул. Советская, 24.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности образование

2.2 Виды оказываемых услуг образовательная деятельность по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: передвигающиеся на коляске - 0

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 0

нарушениями зрения - 0

нарушениями слуха - 0

нарушениями умственного развития - 0

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 110, вместимость, пропускная способность 110.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта автобус

маршрут №1, (остановка ул. Ленина)наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **400 м**3.2.2 время движения (пешком) **3-5 мин**3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **нет**3.2.4 Перекрестки: **не регулируемые**3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом **СП 35-101-2001**

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Ремонт капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Не нуждается

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано